

شرکت توزیع نیروی برق شیراز

کمیته فنی

لیست کالاهای رد شده

ردیف	نام کالا	کارخانه سازنده	نام نمایندگی	تاریخ عدم تایید	دلیل رد شدن
۱	کنتاکتور	ایران کنتاکتور			تغییر شکل قطعات در اثر حرارت ناشی از ولتاژ نامی و داغ کردن
۲	تسمه کراس آرم	بهامین		جلسات مورخ ۱۳/۲/۸۳	استفاده از ورق
۳		رعد مزده		کمیسیون فنی	عدم مطابقت با نقشه
۴	کلمپ سه پیچ	پرس نیرو و رعد مزده		جلسات مورخ ۱۳/۲/۸۳	بدلیل استفاده از قالب فرسوده و ناموزون
۵	کلمپ جمپر	A.N.J		جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۳	کمیسیون فنی
۶	کلمپ انتهایی چهارپیچ	پرس نیرو		جلسه مورخ ۱۳/۴/۸۳	عدم مطابقت با استاندارد
۷		یراق گستر شبکه		جلسه مورخ ۱۳/۵/۸۲	
۸	کلمپ خط گرم	اسپیک		جلسه مورخ ۱۳/۵/۸۳	ریخته گری بودن
۹	ترانس جریان	PERMA		جلسه مورخ ۱۳/۵/۸۳	بالا بودن ضریب خطا (۰.۱۲)
۱۰	میله مقره	پرس نیرو		جلسه مورخ ۱۳/۴/۸۳	کم بودن ضخامت گالوانیزه
۱۱	مقره سوزنی	صدف گستر زنجان		جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۳	اظهار نظر گروه بازدید کننده
۱۲	مقره چرخ پلیمری	دنا بسپار	شرکت نصب و تعمیر تجهیزات نیروی شیراز	جلسه مورخ ۱۳/۹/۸۳	عدم مقاومت در مقابل حرارت
۱۳	ایگنیتور	سها ترانس		نامه شماره ۳۶۴۲۴ مورخ ۱۳/۴/۸۳	گزارش مبنی بر عملکرد نامناسب در چراغهای گل نور

ردیف	نام کالا	کارخانه سازنده	نام نمایندگی	تاریخ عدم تایید	دلیل رد شدن
۱۴	لامپ	نورافشان		نامه شماره ۹۶۸۱/۲۳۰/۲ مورخ ۸۲/۱۰/۲۸	عمر کوتاه و کیفیت نوردهی نامطلوب
۱۵	راه انداز	شرکت مدار ساخت		جلسه مورخ ۸۳/۱/۱۷ کمیسیون فنی	استفاده از مواد پلاستیکی نامرغوب
۱۶	رکاب انتهایی (شکل)		پرس نیرو	جلسات مورخ ۱۳ و ۸۳/۲/۱۴ کمیسیون فنی	نامناسب بودن قالب و شکل ظاهری و کم بودن ضخامت گالوانیزه
۱۷	آی ساکت(رابط گیره	رعد مزده		جلسات مورخ ۱۳ و ۸۳/۲/۱۴ کمیسیون فنی	نامناسب بودن قالب و شکل ظاهری وضعیت بودن خار
۱۸	آویزی)	پرس نیرو			
۱۹	تابلو	تابنده گستر		جلسه مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۹ کمیسیون فنی	
۲۰	تابلو	شرکت رعد مزده		جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۳ کمیسیون فنی	عدم دارا بودن کارگاه
۲۱	کابل خود نگهدار	سیمکو		جلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۶ کمیسیون فنی	
۲۲	کابل خود نگهدار با مقطع	توکیا		جلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۵ کمیسیون فنی	
۲۳	پیچ و مهره ۴۰*۱۲	پرس نیرو		جلسات مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۴ و ۱۳ کمیسیون فنی	
۲۴	فتوسل نجومی	نیرو آفرین اصفهان		جلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۵ کمیسیون فنی	گزارش عملکرد نامناسب
۲۵	کلمپ انتهایی پنج پیچ	P.N	رعد مزده	جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ کمیسیون فنی	عدم تطابق ابعاد آن با استاندارد
۲۶	کلمپ خط گرم	شرکت شیراز کار		جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ کمیسیون فنی	گزارش منفی خدمات فنی
۲۷	رکاب خط گرم	کالای برق صدرا		جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ کمیسیون فنی	گزارش منفی خدمات فنی

	جلسه مورخ ۱۳۸۴/۴/۹ کمیسیون فنی		3M	مفصل	۲۸
	جلسه مورخ ۱۳۸۴/۶/۹ کمیسیون فنی		3M	سر کابل	۲۹
	جلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۵ کمیسیون فنی	پارس نیرو الکترونیک		کابلشوی فشار قوی ۱۸۵	۳۰
گزارش منفی عملکرد	نامه شماره ۲۳۶/۲۳۰/۲ مورخ ۸۳/۵/۱۱		تجهیزات انتقال برق پارس (پارس)	برقگیر پلیمری	۳۱
ایجاد اتصالیهای مخفی کیفیت نامناسب عملکرد	نامه شماره ۴۳۵۲/۲۳۰/۲ مورخ ۸۰/۶/۵		NIHON HIRAKI	برقگیر مشهور به ژاپنی	۳۲
اشکال در کیفیت فنی و بهره برداری	نامه شماره ۲۸۷۳/۲۳۰/۲ مورخ ۸۰/۴/۲۰		کوپر امریکا	برقگیر مشهور به کوپر	۳۳
یکپارچه بودن رو پوش خارجی و چسبی بودن مارک	جلسه مورخ ۸۲/۵/۶	پردیس	TRIDELTA	برقگیر ۱۰ کیلو آمپری	۳۴
تغییر شکل بدنه در اثر حرارت	نامه شماره ۸۲۲۱/۲۳۰/۲ مورخ ۸۱/۱۰/۱		پیچاز الکترونیک	کلید فیوز	۳۵
نداشتن رله اتصال کوتاه	نامه شماره ۳۲۴۸/۲۳۰/۲ مورخ ۸۲/۴/۱۶		LG	کلید اتوماتیک تیپ GBN103	۳۶
فاقد رله می باشد	جلسه مورخ ۸۲/۹/۴ کمیسیون فنی	صالح توان	LG(MEC)	کلید اتوماتیک رنج ۴۰۰ و ۶۳۰	۳۷